
D=20
D=25
D=120
D=180
D=360
D=-20
D=-25
D=-120
D=-180
D=-360
O.K=-1.55
O.K=-0.15
O.K=-0.08
O.K=-0.12
O.K=-0.18
O.K=-0.41
O.K=-0.43
O.K=-0.52
O.K=-0.78
O.K=-1.80
O.K=-2.45
O.K=-3.19
O.K=-4.20
O.K=-4.40
O.K=-4.50
O.K=-1.82
O.K=-1.80
O.K=-2.25
O.K=-2.29
O.K=-2.45
O.K=-3.20
O.K=-4.50
O.K=-1.55
O.K=-1.75
O.K=-2.10
O.K=-2.29
O.K=-3.19
O.K=-0.85
O.K=-1.30
O.K=-1.75
O.K=-2.25
O.K=-3.20
O.K=-0.85
O.K=-1.15
O.K=-1.30
O.K=-1.75
O.K=-2.25
O.K=-3.20
O.K=-0.85