
0.K.=+3.81
D=25
0.K.=+3.01
D=20
0.K.=+2.80
D=20
0.K.=+3.81
D=50
0.K.=+3.81
D=40
0.K.=+3.81
D=60
0.K.=+3.81
D=80
0.K.=+3.81
D=50
0.K.=+3.81
D=25
0.K.=+3.81
D=25
0.K.=+3.81
D=50
0.K.=+3.81
D=50
0.K.=+3.81
D=50